

Manual de Instruções

LM-260

Corte Fim de Enfesto



Instruções de Segurança


Antes de utilizar a máquina, por favor, leia as instruções de segurança a seguir.

1. Leia todas as instruções.
2. Utilize a máquina somente para o seu uso pretendido, ou seja, como uma máquina de corte portátil.
3. Desligue a máquina antes de conectar ou desconectar o cabo de alimentação.
4. Não instale ou armazene a máquina em local úmido ou molhado.
5. Mantenha a área ao redor da máquina livre.
6. Sempre desconecte a máquina da tomada quando não estiver em uso, antes de fazer a manutenção ou quando trocar as facas.
7. Não opere a máquina com cabo danificado, ou, se a máquina tiver caído não desmonte; encaminhe a máquina para um serviço técnico qualificado. Se tiver sido montado incorretamente pode causar choque elétrico quando a máquina for ligada.
8. Mantenha pessoas distantes da área de trabalho. Não deixe a máquina ligada se não estiver em operação.
9. Mantenha as mãos distantes das lâminas.
10. Certifique-se de a máquina está adequadamente aterrada enquanto estiver em uso para proteger o usuário de possíveis choques elétricos.
11. Mantenha a máquina limpa e a lâmina afiada para melhor desempenho.
12. A chave da faca e outras ferramentas que foram utilizadas para a troca da faca ou alguma eventual manutenção da máquina devem ser removidas da máquina antes de ligar o motor.
13. Não remova os protetores, pois estes preservam a sua segurança no trabalho;


Lanmax

Instruções:


- 1.1 Conecte a tomada, afie a faca de 2 a 3 vezes, reinicie o contador para 0000, ligue o contador.
- 1.2 Veja figura 1-1, puxe o tecido até o final do trilho.
- 1.3 Veja figura 1-2, Levante o trilho e coloque o tecido por baixo.
- 1.4 Veja figura 1-3, aperte o botão e corte o tecido em uma linha reta.
- 1.5 Veja figura 1-4, levante o trilho da extremidade e depois solte.




1-1



1-3



1-2




1-4


Instruções e Processo de Instalação

- 2.1 Alinhe o pé direito 263946N-R e o pé esquerdo 263946N-L e fixe -os.
- 2.2 Coloque a haste de elevação direita 263946N de cima para baixo na polia de descanso esquerdo 263946N-L.
- 2.3 Como é mostrado na figura 2.2, segure uma extremidade do cinto de elevação 2662 no descanso direito 263946N-R e a outra extremidade na polia em cima da haste de elevação 264750N através da polia 2649 em cima da haste de elevação direita 264749N, e eventualmente segurá-lo no descanso esquerdo 263946N-L passando sobre a polia do conjunto de roldanas 26.50. (nota: o cinto de elevação deve estar apertado e a haste de elevação direita 264749N e a haste de elevação esquerda 264750N devem ser mantidas no mesmo nível).
- 2.4 Coloque o trilho 265359 a uma distância igual em cima da haste de elevação direita 264749N da haste de elevação esquerda 264750, fixe-os com o parafuso 2660.
- 2.5 Coloque o limitador esquerdo do trilho 2655N e fixe-o usando o parafuso PRM0510
- 2.6 Coloque o tecido na máquina de corte 260138 e coloque óleo no trilho da máquina.
- 2.7 Coloque o limitador direito do trilho na extremidade do trilho 2655N e prenda utilizando o parafuso PRM0510
- 2.8 Pendure a mola de auxílio de elevação 2644-A no descanso direito sob a haste de elevação direita 264749N (como mostrado na figura 2-1)
- 2.9 Monte o suporte de tecido 2654 como mostrado na figura 2-1.
- 2.10 Conecte o cabo de alimentação 2663C para terminar o processo.

Lanmax



2-1



2-2

Dicas de Manutenção de sua Máquina LM-260 da Lanmax

3.1 A cada 24 horas, limpe o trilho.

3.2 A cada 200 horas, lubrifique o rolo 2611-B

3.3 Ajuste do afiador:

Sempre que o esmeril estiver um pouco gasto e este não estiver mais tocando na faca suficiente para afia-lo; você pode soltar um pouco a porca do suporte do esmeril para que o esmeril fique na posição adequada para a afiar o disco de corte.

3.4 Troca do Esmeril:

Veja a figura ao lado.

3.5 Troca da faca:

1: Remova o protetor da faca 2633 e a tampa da faca 2633C.

2: Trave a faca, inserindo a chave L de 2.5mm no furo da faca. A chave deve passar através do orifício da faca e do furo correspondente para travar a faca que pode ser vista na figura ao lado. Remova o bloqueio da faca 2630N girando para a esquerda. Utilize a chave 2666.

3: Remova a faca

4: Certifique-se de que a face frontal da faca está para o lado de fora.

5: Ajuste a posição do esmeril após cada troca da faca.


3.6 Troca da Escova de Carvão

1: A causa de muitos problemas no motor podem ser decorrentes da utilização de escovas de carvão muito gastas. A troca da escova de carvão deve ser feita quando esta estiver com 5-6mm.

2: A tampa de escova de carvão (S105) pode ser retirada girando-a no sentido anti horário.

3: Sempre troque as escovas de carvão direita e esquerda simultaneamente.

4: Certifique-se de segurar a parte metálica da escova, mantendo os dedos longe do carvão.



Especificações

Tamanho da Faca: 108mm (4 1/4")


Formato da Faca: Redonda

Capacidade de Corte: 1mm



Voltagem: Monofásico 110v~120v ou 220v~240v


Ciclo: 50~60Hz


Potência: 130W



ISOLAMENTO DUPLO







Lista de Peças

260110-110 – Motor	2641 – Rolete da barra de elevação
260110-220 – Motor	2644-A - Mola para elevação
260138-110 – Cabeçote do cortador	2645 -Parafuso
260138-220 – Cabeçote do cortador	2646 - Arruela para parafuso
2601-110 – Estator	264749N – Alavanca da barra da direita
2601- 220 – Estator	264750N – Alavanca da barra da esquerda
2601-110 – Estrutura	2647-A - Chapa da barra da alavanca
2601- 220 – Estrutura	2647-BL – Barra esquerda
2606 – Retentor	2647-BR – Chapa direita
2607 – Protetor do motor	2648N – Rolete para correia elevatória
2308 – Parafuso do estator	26498 – Eixo do rolete
2609 – Suporte do motor	2650 – Conjunto de rolete
2611N – Suporte	2651 Unidade do suporte de sustentação
2611N-B – Rolete	2625-Barra de sustentação de 7'pés (2,13 metros)
2611N-C – Eixo do Rolete	- 8" Barra de sustentação de 8 pés (2,44 metros)
2613 – Parafuso para mola de pressão	- 9" Barra de sustentação de 9 pés (2,74 metros)
261416 – Suporte da Faca inferior	- 10 Barra de sustentação de 10 pés (3 metros)
2614 – 4ª Suporte da Faca inferior do cabeçote	2652-C – Anel da barra de Sustentação
2614-3 – 3ª Suporte da faca inferior	265329-7" Trilho de 7 pés (2,13 metros)
2615 – Faca inferior	- 8" Trilho de 8 pés (2,44 metros)
2616 – Parafuso da faca inferior	- 9" Trilho de 9 pés (2,74 metros)
2617 – Parafuso para o 4º suporte da faca inferior	-10" Trilho de 10 pés (3 metros)
2617-3 – Parafuso para o 3º suporte da faca inferior	2655N – Protetor do trilho
2618 – Cilindro de ferro	2657 – 7" Lâmina de Aço do trilho de 7 pés
261922N – Conjunto do Cabo	- 8" Lâmina de Aço do trilho de 8 pés
2619N – Tampa do Cabo	- 9" Lâmina de Aço do trilho de 9 pés
2620 – Interruptor	-10" Lâmina de Aço do trilho de 10 pés
262327 Conjunto do Afiador	2658-7" Lâmina de Borracha do Brilho 7 pés
2623 – Colar do amolador	- 8" Lâmina de Borracha do Brilho 8 pés
2624 – Mola do colar do afiador	- 9" Lâmina de Borracha do Brilho 9 pés
2625 –Suporte do Colar do Afiador	-10" Lâmina de Borracha do Brilho 10 pés
2626 – Rebolo	2660 Parafuso para trilho
2627 – Suporte do Rebolo	2662-8" Cinto elevador de 8 pés
2630N - Trava bloqueadora da faca	10" cinto elevador de 10 pés
2631 – Faca Circular	2663C-1 Conj. Do cabo 110V
2633 – Protetor da faca	2663C-2 Conj do cabo 220V
2633C – Tampa da faca	2665 – Chave de fenda
2634 - Caixa do terminal	2666 – Chave
2635-110V – Contador	2667 – Chave L de 2,5mm
2635 – 220V Contador	S104 – Escova de carvão
2636 – Interruptor do contador	S105 – Tampa da escova de carvão
2638 – Tampa para caixa de terminal	S169 – Almotolia
263946N-L Conjunto de braçadeira esquerdo	S178 Mola de pressão para a faca inferior
263946N-R Conjunto de braçadeira direita	2032 Balancim
2639N - Braçadeira	2032-B – Parafuso para balancim
2640 - Correia de elevação	2032-C – tampa de rosca
	2033 - Parafuso para balancim

2035 - Tampa Fixadora da barra do suporte
123564-11 - Soquete
123564-12 - Soquete
HM0825 - Parafuso M8*25 Tampa de porca
NTM508 - Porca M5-0,8 HEX
NTM610 - Porca M6-1,0 HEX
NTM8 - Porca M8-1,25HEX
PM0416 - Parafuso M4*16
PRM0305 - Parafuso M3*5 Tampa redonda da chapa
PRM0306 - Parafuso M3*6 Tampa redonda da chapa
PRM0510 - Parafuso M3*10 Tampa redonda da chapa
PWM5 - Arruela 5.3*10
PWM6 - Arruela 6.4*11.5
PWM8 - Arruela 8.4*15.5
RM0408 - Parafuso M4*8 Tampa redonda
RM0508 - Parafuso M5*8 Tampa redonda
RM0535 - Parafuso M5*35 Tampa redonda
RM0615 - Parafuso M6*15 Tampa redonda
RM0630 - Parafuso M6*30 Tampa redonda
SM0520 - Parafuso M5*20 Tampa plana
SM0620 - Parafuso M6*20 Tampa Plana
SM0630 - Parafuso M6*30 Tampa Plana
2661-7' – Suporte da Barra do Tecido de 7 pés
-8" - Suporte da Barra do Tecido de 8 pés
-9" - Suporte da Barra do Tecido de 9 pés
-10" - Suporte da Barra do Tecido de 10 pés
3601 – Extensor do cabo
3601-DS Mola

