Manual de Instruções

Máquina de Cortar Fim de Enfesto



Manual de Instruções

1 Usos e Características

A máquina de fim de enfesto Lanmax é utilizada principalmente para cortar enfesto de vários tipos de tecido, como por exemplo, algodão, seda, linho e etc. Esta máquina possui um afiador de faca, contador de corte automático, pressiona o material a ser cortado, um sistema para deslocar o material cortado e entre outras funções.

A máquina Lanmax foi projetada para que você possa economizar tempo, trabalho e material de modo simples e eficiente; e é ideal para qualquer empresa que trabalhe com material têxtil.

2 Especificações Técnicas

a) O comprimento do trilho do fim de enfesto padrão é de 2,30metros, mas a Lanmax Peças pode fornecer outras opções de trilhos a parte (2,50 metros e de 3 metros) caso tenha necessidade; e também as suas peças de reposição como a faca, o esmeril e entre outras peças.

b) Parâmetros do motor

Voltagem	220V
Potência	180W
Frequência	50-60Hz
Velocidade	16000-18000rpm

3 Manutenção

- a) Escova de carvão: Verifique regularmente o tamanho da escova de carvão e a substitua sempre que ela estiver muito gasta, caso contrário, a vida útil do motor poderá ser reduzida ou o motor pode ser danificado devido ao aquecimento do mesmo.
- b) Rotor: limpe-o imediatamente se houver sujeira ou graxa, caso contrário, o motor poderá queimar.
- c) Fio terra: a máquina deve estar aterrada; e regularmente verifique se os componentes elétricos estão confiáveis e respeitando as normas de segurança.

Manual de Instruções

4 Diagrama de Instalação



