# LM557-A135M Zig Zag



# Índice

1.Aplicação	02
2. Notas sobre segurança	02
3. Antes de usar a máquina	03
4. Lubrificação	03
5. Agulhas e linhas	04
6. Colocação da agulha	04
7. Enchimento da bobina	05
8. Passagem de linha na caixa de bobina	05
9. Remoção da caixa de bobina	05
10. Passagem de linha na máquina	06
11. Regulagem da tensão da linha da agulha	06
12. Regulagem da pré-tensão	07
13. Regulagem da tensão da linha da bobina	07
14. Regulagem da mola do estica-fio	07
15. Regulagem da pressão do pé-calcador	07
16. Ajuste do comprimento do ponto	08
17. Seleção da posição da agulha (457A 105/125/135)	08
18. Regulagem da largura do ponto (457A 105/125/135)	08
19. Regulagem da largura do ponto (457A 143A)	08
20. Regulagem do fluxo de óleo no mecanismo da lançadeira	09
21. Instalação do protetor de correia	09
22. Especificações	10
23. Cuidados com a máquina	10

#### 3. Antes de usar a máquina



Para evitar riscos é absolutamente necessário observar as instruções seguintes:

- Antes de colocar a máquina em funcionamento pela primeira vez, limpe-a totalmente e lubrifique-a corretamente (veja abaixo).
- Verifique a voltagem do motor e se as tomadas estão bem encaixadas. Ligue o motor apenas nas voltagens especificadas.
- O volante deve girar no sentido anti-horário (em direção ao operador). Se ele girar ao contrário, é necessário inverter a polaridade do motor.

#### 4. Lubrificação



Desligue a máquina.

Abra a base da máquina usando as duas mãos.

Risco de prender a mão entre a base da máquina e a mesa de trabalho.

Abra a máquina inclinando-a para trás e complete o reservatório de óleo até a marca (HIGH). (Figura 1)


A lubrificação está correta quando o óleo puder ser visto continuamente através do visor de óleo. (Figura 2). Se este fluxo não for contínuo, desligue a máquina e verifique o reservatório de óleo. Complete o nível.


Ao menos duas vezes por mês verifique o óleo do reservatório. NUNCA deixe-o abaixo da marca (ADDOIL). (Veja figura 1)

Use somente óleo com viscosidade e densidade especificadas a seguir:

- Viscosidade: 20 mm2/seg a 38° C.

- Densidade: 0,888 g/cm3 a 15° C.





#### 5. Agulhas e linhas

O tamanho das agulhas deve ser determinado pelo tipo de linha e tecido a serem costurados. A agulha correta permite que a linha passe livremente pelo seu olho evitando o esforço e consequentemente a quebra da linha.

O uso de uma agulha torta fará a máquina perder pontos. Uma agulha despontada vai resultar em uma costura com aparência borrada e se forem feitos pontos muito próximos a agulha pode até cortar o tecido. Use sempre agulhas LANMAX.

Aplicação	Tipo	Para tecidos leves	Para tecidos de peso médio		
Linha sintética ou não sintética	Métrico	120-100	100-60		
de máxima bitola	Algodão	80-60	60-30		
Tamanho da agulha	LANMAX	#10-#12	#14-#16		
	Métrico	60-70	80-100		
Nº de catálogo	1906-01 (135x53)(#16) 1906-06 (135x53 ponta bola)				


#### 6. Colocação da agulha



Desligue a máquina. Não opere sem o protetor de dedos. Veja iítem (2) na figura 3. Risco de ferimentos.

Use somente agulhas SINGER 1906-01 ou 1906-06 (veja tabela acima).


- 1 Leve a barra da agulha até a sua posição mais alta
- 2 Solte o parafuso fixador da agulha (1). (Fig.3)
- 3 Posicione a nova agulha na barra e empurre -a para cima o máximo possível.
- 4 Verifique que a face plana da agulha deve ficar voltada para a frente da máquina.
- 5 Aperte o parafuso fixador (1) bem firme.



#### 7. Enchimento da bobina

O eixo do enchedor de bobina gira no sentido indicado pela seta (A).

1. Para encher a bobina, empurre a alavanca (2) em direção à seta (B). Para ajustar a quantidade de linha na bobina, solte o parafuso (3) na alavanca (2) e mova esta alavanca para a esquerda ou direita para ajustar a quantidade de linha na bobina. Aperte bem firme o parafuso (3).



2. Ajuste a porca (4) para regular a tensão da linha da bobina. Se a linha não se desenrola de uma forma suave, solte o parafuso (5) e mova a porca da pré-tensão (6) para cima ou para baixo, para acertar o desenrolar da linha. A seguir, aperte o parafuso (5).

#### 8. Passagem de linha na caixa de bobina



#### Desligue a máquina


- 1. Segure a bobina de maneira que a linha se desenrole na direção indicada na figura 5 e encaixe-a na caixa de bobina.
- 2. Puxe a linha para dentro da ranhura (1) e por baixo da mola de tensão (2). Passe a seguir, através da ranhura (3) conforme a figura 6.
- 3. Puxe a linha para cima através do orifício de liberação (olho da caixa de bobina) (A) ou (B). Use o orifício (A) quando estiver costurando tecidos leves e o orifício (B) quando costurar tecidos de peso médio. (Veja figura 7)


### 9. Remoção da caixa de bobina





Desligue a máquina. Não acione a máquina com a chapa de agulha aberta

1. Abra o prendedor (1) e reti re a caixa de bobina da lançadeira. (Figura 8)









Manual de Instruções I Lanmax

#### 10. Passagem de linha na máquina




Desligue a máquina. Não acione a máquina com a chapa de agulha aberta.


1. Verifique e retire quaisquer restos de linha no estica-fio rotatório antes de passar a linha na máquina.


ATENÇÃO: Tenha cuidado com os seus dedos no cortador de linha (1) (Figura 9) instalado no painel frontal ao passar a linha pelo estica-fio rotatório.


- 2 Passe a linha vinda do carretel na agulha pelos pontos mostrados na figura 9, na mesma ordem:
  - (A) Figura 10
  - (B) Figura 11
  - (C) Figura 12, e
  - (D) Figura 13.


NOTA: Quando estiver passando a linha pelo ponto (C), dê uma volta completa pelo tensor (3)













11. Regulagem da tensão da linha da agulha Ajuste a tensão da linha da agulha através da porca de regulagem (1), conforme mostrado na figura 14.



Manual de Instruções I Lanmax


#### 12. Regulagem da pré-tensão

A porca de regulagem da pré-tensão deve ser ajustada de maneira que a linha da agulha circunde o tensor (1), sem escapar. (Figura 15)



# 13. Regulagens da tensão na linha da bobina

Ajuste a tensão da linha da bobina através do parafuso de regulagem(2), mostrado na figura 16.




### 14. Regulagem da mola do estica-fio

1. Com o auxílio de uma chave de fenda grande,

ajuste a tensão da mola do estica-fio, girando


pino de regulagem (1) para a direita ou para a esquerda. (Figura 17)

2. Para ajustar a amplitude do movimento da mola, solte o parafuso (2) e ajuste a altura da mola girando todo o conjunto de tensão (3) à esquerda ou à direita. A seguir aperte bem o parafuso (2).



# 15. Regulagem da pressão do calcador

Para regular a pressão do pé-calcador, gire o parafuso recartilhado (1) para a esquerda ou para a direita. (Figura 18)



Manual de Instruções I Lanmax

#### 16. Ajuste do comprimento do ponto

COSTURA PARA A FRENTE: Gire o pino de regulagem (1) no sentido horário para deixar os pontos mais curtos e no sentido anti-horário para deixá-los mais longos. (Figura 19)

COSTURA EM RETROCESSO: Gire o pino de regulagem (2) no sentido horário para deixar os pontos mais curtos e no sentido anti-horário para deixá-los mais longos. (Figura 19)

Para mudar a direção da costura (por exemplo, ao aplicar passadores) pressione para baixo a alavanca (3) rapidamente e a máquina costurará em retrocesso. Ao soltar a alavanca, também rapidamente, a máquina costurará para a frente novamente. (Figura 19)





Para selecionar a posição da agulha, solte a porca (1) e movimente a alavanca (2) para a posição desejada. A seguir aperte a porca (1) novamente. (Figura 20)


- A Posição da agulha à esquerda.
- B Posição da agulha no centro.
- C Posição da agulha à direita.

### 18. Regulagem da largura do ponto

A largura do ponto ziguezague é ajustada pela alavanca (1). (Figura 21) 457A 125: 0 a 5 mm. 457A 105 / 135 0 a 8 mm.








# 19. Regulagem da largura do ponto

Para ajustar a largura do ponto ziguezague, solte o dial de regulagem (1) e posicione a alavanca (2) na largura desejada. (Figura 22



Manual de Instruções I Lanmax

#### 22. Especificações

Polia da máquina: Ø 74 mm. para correias em "V".

Altura máxima permissível do tecido: 6,2 mm.

Largura da área de trabalho: 280 mm. Altura da área de trabalho: 120 mm. Dimensões da base: 477 x 178 mm.

Modelos	Tipo de ponto	Velocidade máxima de costura	largura	Máximo comprimento do ponto	) Agulhas
105L		5000 ppm(*)	8,0 mm.	1,3 mm. (20 ppp)	1906-07 (135 x 53 ponta bola)
105M		5000 ppm(*)	8,0 mm.	5,1 mm (5 ppp)	1906-01 (135 x 53)
125L		5000 ppm(*)	5,0 mm.	2,0 mm (13 ppp)	1906-07 (135 x 53 ponta bola)
125M	304- ziguezague com t	5000 ppm(*)	5,0 mm.	4,2 mm (6 ppp)	1906-01 (135 x 53)
135L		5000 ppm(*)	8,0 mm.	1,3 mm. (20 ppp)	1906-07 (135 x 53 ponta bola)
135M	308- 3 pontinhos	5000 ppm(*)	8,0 mm.	2,5 mm. (10 ppp)	1906-01 (135 x 53)
143L	\ \ \ \	4200 ppm(*)	8,0 mm.	1,3 mm. (20 ppp)	1906-07 (135 x 53 ponta bola)
143M	Ponto escalope	4200 ppm(*)	8,0 mm.	2,5 mm. (10 ppp)	1906-01 (135 x 53)

(\*) Dependendo do tecido e do modo de operar a máquina

A LANMAX se reserva o direito de mudar a aparência ou especificações destas máquinas, sempre que novas tecnologias o permitam.

# 23. Cuidados com a máquina



Desligue a máquina.

Abra a base da máquina usando as duas mãos.

Risco de prender a mão entre a base da máquina e a mesa de trabalho.

Tendo a máquina trabalhado em operação normal, desligue-a e retire restos de linha, poeira e resíduos de tecido da área da lançadeira diariamente.

Se a máquina trabalha ininterruptamente, a limpeza e lubrificação devem ser mais frequentes.