






Sun Special®


Alta Costura



Catálogo de Máquinas 2003



AM-LOJA




Sun Special®

Alta Costura


ALOJ -

Sun Special. Alta Costura





SS-6180


Reta Eletrônica
(motor servo Hosing).
Programa e conta os pontos,
posiciona calcador e agulha,
arremata no início e/ou final
da costura, corta fio superior
e inferior. Para todos os tecidos.



Brother




= 734-3



SS-6150 H

Reta Industrial, lubrificação
automática, para todo tipo de tecido.





SS-6160 M

Reta Transporte Duplo
(agulha e dente). Para confecção
de tecidos sintéticos e deslizantes.

SS-6170 = 773

Reta com Refilador. Bitola da faca
3,2mm, para refilar materiais de
até 4mm, leves e médios. Bitólas
opcionais: 2.4/4.0/4.8/6.4/7.9/9.5 mm.

= Juki 522




Especificações Técnicas

SS-6150M	5	DBx1	1	-	2	6/13	31,8	•	•	•	•	5000
SS-6150H	7	DPx5	1	-	2	6/13	33	•	•	•	•	3500
SS-6150B	7	DPx5	1	-	2	6/13	35	•	•	•	•	3000
SS-6180ME3	5	DBx1	1	-	2	6/13	31,8	•	•	•	•	5000
SS-6180HE2	7	DPx5	1	-	2	6/13	33	•	•	•	•	3500
SS-6180BE2	7	DPx5	1	-	2	6/13	35	•	•	•	•	3000
SS-6160	4	DBx1	1	-	2	6/11	31,8	•	•	•	•	5000
SS-6170	4	DBx1	1	-	2	5/8	31,8 _y	•	•	•	•	4500


SS-2000-3

Overlock industrial,
chuleado de 4mm.
Para tecidos de malha
em geral. Alta produção.





6+3200

PIGASSUS





SS-2000-4

Overlock industrial Ponto cadeia 4 fios,
para confecção de Malhas de
Lã fina e média.



SS-2000-5

Interlock Industrial, bitola média,
para confecção em geral de
tecidos leves e médios.



SS-2000-5H

Interlock Pesada para
confecção de tecidos
pesados (jeans, etc).
Alta produção.

Especificações Técnicas

													
SS-2000-3	1.1~3.8	2	4	DCx27	1	3	5.5	0.7/2	•	•		2	7000
SS-2000-4	1.1~3.8	2	4	DCx27	2	4	5.5	0.7/2	•	•		2	6500
SS-2000-5	1.1~3.8	5	5	DCx27	2	5	5.5	0.7/2		•		3	6500
SS-2000-5H	1.1~3.8	5	6	DCx27	2	5	6.0	0.7/2		•	•	3	6500


Sun Special.

Alta Costura

126425015
=563



SS-32500

Galoneira
base plana industrial
para alta produção.



SS-32500D

Galoneira Eletrônica,
base plana com corte de linha
inferior e levantador de calcador.




SS-32700

Galoneira
base cilíndrica
para alta produção.


SS-31030

Galoneira base plana
para média produção.



Especificações Técnicas

SS-32500	1.4~3.6	5.6	UYx128	3	5	6	0.3/2.9	•	•	2	6000
SS-32500D	1.4~3.6	5.6	UYx128	3	5	6	0.3/2.9	•	•	2	6000
SS-32700	1.4~3.6	5.6	UYx128	3	5	6	0.3/2.9	•	•	2	6000
SS-31030	1.8~3.3	6	GKx16	3	5	6	0.8/1.2	•	•	2	4000






SS-6240

Pespontadeira 2 agulhas
barra desligável, lançadeira
grande ou pequena, para uso geral.

1-11/15
11/10-240

SS-6220

Pespontadeira 2 agulhas
barra fixa, lançadeira
pequena ou grande, para uso geral.





SS-20606

Pespontadeira 2 agulhas barra fixa,
transporte triplo para tecidos pesados,
extra pesados e volumosos.

SS-0056


Ponto Corrente 2 agulhas,
para trabalhos em malha
(aplicação de fita de reforço)
e tecidos leves e médios em geral.

Brother



Especificações Técnicas

SS-6220M	5	DPx5	2	6.4	2	7	33.4	•	•		•		4000
SS-6220B	7	DPx5	2	6.4	2	7	33.4		•	•		•	3000
SS-6240M	7	DPx5	2	6.4	2	7	33.4	•	•		•		3500
SS-6240B	7	DPx5	2	6.4	2	7	35		•	•		•	3000
SS-20606	9	DPx17	2	6.4	2	8	36		•	•		•	2000
SS-0056-1	4	TVx7	2	6.4	4	5/10	31.8	•	•		LOOPER		4000




SS-6903PTF

Fechadeira plana 3 agulhas, para fechamento lateral em geral de tecidos médio e pesados.


SS-6908P

Máquina para Cós. Ponto corrente 4 agulhas para aplicação de cós, calças, saias etc., para tecidos médios e pesados.




SS-6512P

Elastiqueira 12 agulhas, com catraca para trabalhos em malha, etc.




SS-6504P

Elastiqueira 4 agulhas com catraca, para uso em malharia em geral.




SS-6702PMD

Elastiqueira 2 agulhas com alimentador de elástico e catraca, para aplicação em uma única operação, em peças abertas.




SS-6702C


Máquina de Passante com refilador, para confecção de fitas de passante para cós de calças, saias, etc.



Especificações Técnicas


SS-6903-PTF	7-16	6.4	TVx5	3	6	10		•	•	3	4500
SS-6908-P	7-16	1/4x1x1/4	TVx5	4	8	10		•	•	4	4500
SS-6150B	8-14	DPx5	U0x113	4	8	10		•	•	4	4500
SS-6180ME3	8-14	3.16/1.4/4.5	U0x113	12	24	10	•	•	•	12	4000
SS-6180HE2	9-12	6.4	UYx128	2	3	8		•	•	1	4500
SS-6180BE2	8-16	6.4	UYx128	2	3	8		•	•	1	4500






SS-1245

Reta Transporte Triplo (dente, calcador e agulha), para trabalhos em tecidos pesados e volumosos.



SS-2000-5C

Máquina de coluna transporte simples 1 ou 2 agulhas, para confecção de calçados, cintos, etc.




SS-591

Máquina de coluna, transporte duplo 1 ou 2 agulhas, para confecção de calçados, cintos, etc.


Especificações Técnicas

SS-335	6	DPx17	6,5	•		2200
SS-1245	6	DPx17	10		•	2800
SS-591	7	DPx5	10			2500
SS-2000-5	4	DPx5	6,5	•		2500
SS-2971	7	DPx17	10,5	•		500
SS-2973	7	DPx17	10,5	•		500
SS-801						1200




SS-335

Máquina de braço direita transporte triplo (dente calcador e agulha), para confecção de bolsas, sacolas, mochilas, etc.




SS-2971

Máquina de braço fino curto para concerto de calçados em geral,




SS-2973

Máquina de braço fino longo para concerto de calçados em geral.




SS-801

Chanfradeira para couro




SS-782

Caseadeira Ponto Reto,
para uso geral.




SS-926P

Fechadeira de Braço
3 agulhas com e sem Catraca.




SS-373

Botoneira com corte
de linhas para botão
de 2 e 4 furos



SS-925

Fechadeira de Braço, 2 agulhas com
2 catracas lisas (puller) para fechamento
de mangas e pernas (calças, bermudas,
camisas), de tecidos leves e médios
de difícil transporte.



SS-1842



Travete 42 para uso de tecidos
médios e pesados e 28 pontos
para uso em roupas íntimas.

Especificações Técnicas

Modelo			
SS-373		TQx1	1500
SS-782		DPx5	3600
SS-925	4.2	TVx5	3600
SS-1842		DPx5	2000
SS-926P	4.2	TVx5	3600


SS-457

Zig Zag, 2 pontos para todo trabalho, e 3 pontos para confecção de roupas íntimas.




SS-138

Máquina Ponto Concha grande, 3 tipos de ponto decorativos na borda, costuras diferentes, que variam de 10 a 20mm, para tecidos de até 6mm de espessura.




SS-309

Overlock para chulear bordas de tapetes e carpetes.



SS-7

Máquina para fechar boca de saco.



Motor

Motor Industrial

Especificações Técnicas

Modelo			Largura do Ponto			
SS-457U135	2.5	DPx5	5	6/10		5000
SS-457U125	4	DPx5	8	6/10		5000
SS-138	10~12	DBx1		36/6	LOOPER	1200
SS-309	1.8~10	DCx5	10		LOOPER	3000
SS-7	7	DNx1				1800
Motor						

Sun Special®

Alta Costura