Manual de Instruções

Westman

Manual de instruções para máquinas Industriais

Série W-33903




Antes de poner la máquina en marcha,le rogamos estudie detenidamente estas instrucciones de servicio.


En este manual de instruccions de servucio se describen los trabjos de mantenimiento diarios y las normas de seguridad, que deberán cumplirse estrictamente, para de esa forma evitar daños en la máquina y lesiones de la persona qua atienda la misma.


Le felicitamos por la compra de su mápuina de la serie 600.

ИТКОРИССІОИ


哥夫丑















































deverá ser desligado imediatamente. * A máquina deverá estar conectada ao fio

* Antes de deixar o posto de trabalho, o usuário deverá desconectar o motor. * Quando a corrente se romper, o motor



Os motores de embreagem acionados mecanicamente, deviso a energia acumulada na base centrifuga, continuam funcionando durante um certo tempo depois de desconectados eletricamente. O acionamento involuntário do pedal durante esse tempo, poderá causar um funcionamento por inércia imprevista da máquina, com perigo de lesão no usuário ou problemas nas peças da máquina. Por esta razão, quando utilizar tais motores, antes de realizar os trabalhos acima indicados e depois da desconexão elétrica, é recomendado que acione o pedal repedidas vezes até que a máquina deixe de funcionar, descarregando assim a energia do motor.

de que a máquina não será acionada através do pedal. —NOTA IMPORTANTE—

*A colocação do fio, a troca de agulhas, a limpeza da máquina e os ajustes somente deverão ser realizados após desconectar o motor da energia. Em caso de motores de embreagem acionados mecanicamente, deverá assegurar

desnecessário na mesa da máquina durante a operação da

proteção. * Não deixe nenhuma ferramenta nem qualquer outro objeto

* Para evitar acidentes, não está permitido usar a máquina sem as tampas e seus correspondentes dispositivos de

normas de segurança correspondentes

fornecedor máquinas seguras, é imprescindível que a pessoa que use a máquina observe estritamente todas as

Ainda que a Mac-len realize todos os esforços em

Tenha muito em consideração estas normas de segurança.


ATENÇÃO


Ajuste del largo de puntada **彰**斯


COSTRA DE PRUEBA

ponto com o parafuso (2). Afrouxe a porca (1) e regule a espessura do


Neste caso, deverá ser corrigida a espessura ponto por completo. Nota: Cada vez que se modificar a alimentação, deve-se modificar também a espessura do










- 11 -









- 8 -

ESTICADO



Importado por:



www.maclen.com.br